CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA VEÍCULOS TOYOTA, MODELO HILUX E SW4

(Airbag do motorista)



MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Hilux & SW4	Out/2011 a Dez/2014	8AJCX32G* 8AJDR22G* 8AJDY22G* 8AJEX32G* 8AJEX39G* 8AJEZ32G* 8AJFR22G* 8AJFX22G* 8AJFX29G* 8AJFY22G* 8AJFY22G* 8AJFY29G* 8AJFZ2G* 8AJFZ2G* 8AJFZ2G* 8AJFZ2G* 8AJYZ59G* 8AJYY59G* 8AJYY59G* 8AJYZ59G* 8AJYZ59G* 8AJZX62G*	B2000837 C4016137 a C4017023 C7000003 a F7007713 B4032475 a F4039754 B3000003 a F3001480 B1009150 C4553263 a C4556730 D6004742 a F6005161 B6600002 a F6607508 C8000000 a F8021050 C8500000 a F8581257 B5017357 a C5019149 C6140912 a C6156535 B9000738 a D9000743 C6000000 a F6529363 C3054900 a C3060474 B5001025 a F5008366

DEFEITO APRESENTADO: No decorrer de uma investigação realizada pelo fornecedor no Japão, na peça denominada "deflagrador", que integra o sistema de airbag do motorista dos veículos em questão, constatou-se a degradação do componente após longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de temperatura e alta umidade.

Este fato torna o deflagrador mais suscetível de romper-se inadequadamente, no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a dispersão de pequenos fragmentos de metal da carcaça do deflagrador, juntamente com a bolsa, e causar danos materiais, lesões físicas graves, ou até mesmo fatais, ao motorista e aos ocupantes do veículo.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista e aos ocupantes do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do airbag.

MEDIDAS CORRETIVAS: A partir de 19 de junho de 2017, a Toyota substituirá o deflagrador da bolsa do airbag do motorista.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível no http://www.toyota.com.br/concessionarias.