


**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULOS MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, VERSÕES CS e CD**



MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
HILUX CS	22/10/2015 a 04/04/2016	8AJFA8CB*	G2000003 ~ G2000133
HILUX CD	12/11/2015 a 01/04/2016	8AJDA8CD*	G1870001 ~ G1870035

DEFEITO APRESENTADO: Existe a possibilidade de alguns veículos terem sido montados com um módulo de controle do sistema de airbag cujo software (programa) impede o correto funcionamento do sistema. Sendo assim, durante uma colisão as bolsas de airbag podem não deflagrar conforme programado.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Em caso de colisão, o sistema de airbag poderá não funcionar conforme programado e causar lesões físicas graves ao condutor e/ou ao passageiro do banco dianteiro do veículo.

MEDIDAS CORRETIVAS: A partir de 04/05/2016 a Toyota promoverá a inspeção do código de calibragem do software (programa) contido no módulo do sistema de airbag e, se necessário, a substituição do referido módulo.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio.

Para informações adicionais, consulte: Rede de Concessionárias Toyota do Brasil
S.A.C.: 0800 703 02 06 – www.toyota.com.br

TOYOTA DO BRASIL