



## CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MARCA TOYOTA, MODELOS HILUX, HILUX SW4 E COROLLA



MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	VERSÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
			CÓDIGO ALFANUMÉRICO	ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI
HILUX	27/01/2006 a 14/10/2011	HILUX CD	8AJER32G***	964005365 - 0B4038443
			8AJFR22G***	164506605 - 8B4554421
			8AJFX22G***	506004455 - 006004735
	26/01/2006 a 23/09/2011	HILUX SR	8AJEX32G***	194016192 - 9B4031884
			8AJEZ32G***	461001077 - XA1008009
			8AJFZ22G***	965001843 - 5B5018326
	26/01/2006 a 14/10/2011	HILUX SRV	8AJEZ39G***	X62503480 - XB2533007
			8AJFZ29G***	766016762 - 9B6145340



MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	VERSÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
			CÓDIGO ALFANUMÉRICO	ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI
SW4	28/01/2009 a 02/03/2011	SW4 SR	8AJZX62G***	095000062 - 9B5001023
	27/01/2006 a 14/10/2011	SW4 SRV	8AJYU59G***	599000006 - 3B9000737
			8AJYZ59G***	563003200 - 7B3056734
COROLLA	24/10/2007 a 28/02/2011	COROLLA XLi	9BRBA42E***	X95000540 - 695000521
			9BRBB42E***	495000515 - 5B5158562
			9BRBC41E***	095000509 - 095000509
			9BRBC42E***	X95000502 - 7A5008075
			9BRBU42E***	0B4700005 - 0B4700005
	05/11/2010 a 23/12/2011	COROLLA GLi	9BRBL42E***	5B4700004 - 2C4726738
	29/10/2007 a 23/12/2011	COROLLA XEi	9BRBA48E***	095000537 - 495000539
			9BRBB48E***	295000505 - 6A5125916
			9BRBD48E***	2A2500003 - 8C2562413
			9BRBU42E***	8B4700009 - 7B4700017
			9BRBU48E***	5B4700010 - 8B4700003



MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	VERSÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
			CÓDIGO ALFANUMÉRICO	ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI
COROLLA	18/01/2011 a 07/12/2011	COROLLA XRS	9BRBU48E***	0B4700013 - 3C4720953
	29/10/2007 a 10/02/2011	COROLLA SEG	9BRBB48E***	695000507 - 1A5126245
			9BRBU48E***	7B4700011 - 7B4700008
	09/09/2009 a 23/12/2011	COROLLA ALTIS	9BRBD48E***	0A2500002 - 3C2562416

**DEFEITO APRESENTADO:** Rompimento inadequado do deflagrador do airbag do motorista, que pode provocar a dispersão de pequenos fragmentos de metal da carcaça do deflagrador, juntamente com a bolsa deflagrada.

**RISCOS E IMPLICAÇÕES:** Danos materiais e lesões físicas graves ao condutor e aos demais passageiros do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do airbag.

**MEDIDAS CORRETIVAS:** A partir de 19/10/2015, a Toyota substituirá o deflagrador da bolsa do airbag do lado do motorista.

**LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO:** Para confirmar o envolvimento e agendar o atendimento do seu veículo, os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Toyota. Os endereços e telefones estão disponíveis no endereço eletrônico [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br).

A Toyota esclarece que a presente campanha será realizada de forma gratuita aos consumidores.

**Para informações adicionais, consulte:** Rede de Concessionárias Toyota do Brasil  
S.A.C.: 0800 703 02 06 – [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br)

**TOYOTA DO BRASIL**