



LEXUS 2005 a 2008

Substituição das Molas das Válvulas do Sistema de Admissão e Escape do Motor

A Toyota do Brasil convoca os proprietários dos veículos Lexus LS460L e LS600HL, produzidos entre os anos de 2005 e 2008, abaixo identificados, a atender à seguinte campanha de chamamento:

Veículo	Lexus
Modelo	LS460L
Código alfanumérico	JTHGM46F
Últimos 7 números do Chassi	de 5000152 a 5033211

Veículo	Lexus
Modelo	LS600HL
Código alfanumérico	JTHDU46F
Últimos 7 números do Chassi	de 5000201 a 5009566

Data do início do atendimento:

2 de agosto de 2010

Local de atendimento e agendamento do serviço:

Postos de assistência técnica Lexus.

Componentes envolvidos:

Molas do sistema de comando de válvulas de admissão e de escape do motor.

Razões técnicas:

Perda de resistência e possível ruptura das molas do sistema de comando de válvulas de admissão e de escape do motor, devido à contaminação no processo de fabricação.

Em caso de quebra de uma das molas, o motor apresentará ruído anormal e funcionamento irregular.

Solução:

Substituição das molas do sistema de comando de válvulas de admissão e de escape do motor.

Riscos:

Em uma situação extrema, o motor poderá falhar e ter o funcionamento interrompido repentinamente com o veículo em movimento.

Recomenda-se o prévio agendamento da visita no posto de assistência técnica Lexus de sua preferência.

A Toyota do Brasil lamenta o eventual desconforto que esta situação possa vir a causar aos proprietários do Lexus LS460L e LS600HL e empregará seus esforços para que esta campanha de chamamento atinja seu objetivo o mais rápido possível.

Para informações adicionais consulte: [Rede de Concessionários Toyota](#), o Serviço de Atendimento ao Cliente **0800 703 02 06** ou a página na internet www.toyota.com.br.