



HILUX SW4 1992 a 1996

Substituição da Barra de Ligação da Direção

A Toyota do Brasil CONVOCA os proprietários dos veículos abaixo identificados a atender à seguinte campanha de chamamento:

Veículo	Hilux SW4
Ano de Fabricação	1992 à 1995
Modelos	SW4 Diesel, SW4 Gasolina 4 Cilindros e SW4 Gasolina V6
Nº de Série dos Chassis	6000000 até 6001312 0110163 até 0133135 5000000 até 5000452 5000000 até 5000316

Data do início do atendimento:
01/11/2005

Local de atendimento e agendamento do serviço:
[Rede de Concessionárias Toyota.](#)

Componente envolvido:
Barra de ligação do sistema de direção do veículo.

Razões técnicas:
Possível quebra da barra de ligação do sistema de direção do veículo quando submetida a esforços prolongados e intensos.

Solução:
Substituição da barra de ligação do sistema de direção do veículo.

Riscos:
Rompimento da barra de ligação do sistema de direção do veículo, causando possível comprometimento da dirigibilidade do veículo, que poderá ocasionar riscos à saúde e segurança do consumidor.

Para informações adicionais consulte: [Rede de Concessionários Toyota](#), o Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 703 02 06 ou a página na internet www.toyota.com.br.