



**AVISO DE RISCO**

**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA**

**VEÍCULOS TOYOTA, MODELOS HILUX e SW4 (Airbag do lado do motorista)**



Modelo	Data de fabricação	Chassis envolvidos	
		Código alfanumérico	Últimos 8 dígitos do chassi
Hilux & SW4	Out/2011 – Dez/2014	8AJCX32G*	B2000837
		8AJDR22G*	C4016137 a C4017023
		8AJDY22G*	C7000003 a F7007713
		8AJEX32G*	B4032475 a F4039754
		8AJEX39G*	B3000003 a F3001480
		8AJEZ32G*	B1009150
		8AJFR22G*	C4553263 a C4556730
		8AJFX22G*	D6004742 a F6005161
		8AJFX29G*	B6600002 a F6607508
		8AJFY22G*	C8000000 a F8021050
		8AJFY29G*	C8500000 a F8581257
		8AJFZ22G*	B5017357 a C5019149
		8AJFZ29G*	C6140912 a C6156535
		8AJYU59G*	B9000738 a D9000743
		8AJYY52G*	C6000000 a F6000160
		8AJYY59G*	C6500000 a F6529363
8AJYZ59G*	C3054900 a C3060474		
8AJZX62G*	B5001025 a F5008366		

**Defeito apresentado:** No decorrer de uma investigação realizada pelo fornecedor, no Japão, na peça denominada “deflagrador” que integra o sistema de airbag do motorista dos veículos em questão, constatou-se a degradação do componente após longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de temperatura e alta umidade.

Este fato torna o deflagrador mais suscetível a romper-se inadequadamente no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a dispersão de pequenos fragmentos de metal da carcaça do deflagrador juntamente com a bolsa e causar danos materiais, lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista e aos demais ocupantes do veículo.

**Riscos e implicações:** Danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista e aos demais ocupantes do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do *airbag*.

**Medidas corretivas:** A partir de **19 de junho de 2017**, a Toyota substituirá o deflagrador da bolsa do *airbag* do lado do motorista .

**Locais de atendimento e agendamento:** Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível nos sites [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br).

Para informações adicionais, consulte:

S.A.C. Toyota: 0800 703 02 06 – [toyota.com.br](http://toyota.com.br)

**TOYOTA DO BRASIL**