



**AVISO DE RISCO**

**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA**

**VEÍCULOS TOYOTA, MODELO ETIOS E COROLLA todas as versões**

**(Airbag do lado do motorista)**



Modelo	Data de fabricação	Chassis envolvidos	
		Código alfanumérico	Últimos 8 dígitos do chassi
Corolla	09/01/2012 a 14/02/2014	9BRBD48E* 9BRBD48E* 9BRBD48E* 9BRBL42E* 9BRBL42E* 9BRBL42E*	C2562221 – C2567423 D2567222 - D2607158 E2606448 - E2645306 C4726728 – C4732351 D4732355 – D4764521 E4763844 - E4792034
Modelo	Data de fabricação	Chassis envolvidos	
		Código alfanumérico	Últimos 8 dígitos do chassi
Etios	07/05/2012 a 29/09/2014	9BRB29BT* 9BRB29BT* 9BRK19BT* 9BRK19BT* 9BRK19BT* 9BRK19BT* 9BRK29BT* 9BRK29BT* 9BRK29BT9	D2000000 - D2023971 E2016015 – E2056858 D2000000 - D2020611 E2013217– E2036493 F2036675 – F2038656 D0001001 – D0012049 E0009276 - E0042549 F0045079 - F0045079

**Defeito apresentado:** No decorrer de uma investigação realizada pelo fornecedor, no Japão, na peça denominada “deflagrador” que integra o sistema de airbag do motorista dos veículos em questão, constatou-se a degradação do componente após longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de temperatura e alta umidade.

Este fato torna o deflagrador mais suscetível a romper-se inadequadamente no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a dispersão de fragmentos de metal da carcaça do deflagrador juntamente com a bolsa e causar lesões físicas graves, ou até mesmo fatais, ao motorista e aos demais ocupantes do veículo.

**Riscos e implicações:** Danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao passageiro e aos demais ocupantes do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do *airbag*.

**Medidas corretivas:** A partir de 14 de novembro de 2016, a Toyota substituirá o deflagrador do *airbag* do lado do motorista.

**Locais de atendimento e agendamento:** Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível nos sites [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br).

Para informações adicionais, consulte:

S.A.C. Toyota: 0800 703 02 06 – [toyota.com.br](http://toyota.com.br)

**TOYOTA DO BRASIL**