



AVISO DE RISCO
CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULOS MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, VERSÕES CS e CD



Modelo	Data de fabricação	Chassis envolvidos	
		Código alfanumérico	Últimos 8 dígitos do chassi
HILUX CS	22/10/2015 a 04/04/2016	8AJFA8CB*	G2000003 ~ G2000133
HILUX CD	12/11/2015 a 01/04/2016	8AJDA8CD*	G1870001 ~ G1870035

Defeito apresentado: Existe a possibilidade de alguns veículos terem sido montados com um módulo de controle do sistema de *airbag* cujo software (programa) impede o correto funcionamento do sistema. Sendo assim, durante uma colisão as bolsas de *airbag* podem não deflagrar conforme programado.

Riscos e implicações: Em caso de colisão, o sistema de *airbag* poderá não funcionar conforme programado e causar lesões físicas graves ao condutor e/ou ao passageiro do banco dianteiro do veículo.

Medidas corretivas: A partir de 04/05/2016 a Toyota promoverá a inspeção do código de calibragem do software (programa) contido no módulo do sistema de *airbag* e, se necessário, a substituição do referido módulo.

Locais de atendimento e agendamento: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. Para informações adicionais, consulte:

S.A.C.: 0800 703 02 06 – www.toyota.com.br

TOYOTA DO BRASIL

TOYOTA DO BRASIL LTDA

Av. Piraporinha, 1.111,- CEP 09891-002, TEL (11) 4390 5100, São Bernardo do Campo, São Paulo