



AVISO DE RISCO
CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULOS TOYOTA, MODELO PRIUS



Modelo	Data de fabricação	Chassis envolvidos	
		Código alfanumérico	Últimos 8 dígitos do chassi
Prius	20/01/2016 a 22/01/2016	JTDKB3FU*	G3506590 G3506849 G3506974

Defeito apresentado: Foi constatada a possibilidade de rompimento da membrana que sela a câmara de combustão do deflagrador do airbag devido à pressão do gás comprimido dentro da câmara que poderá permitir que o gás e o propelente escapem sem que tenha havido um comando de deflagração do airbag. Se tal fato ocorrer, resultará na deflagração indevida e parcial da bolsa de airbag do lado do passageiro.

Riscos e implicações: Caso ocorra a falha mencionada acima, haverá risco de perda de controle do veículo e consequente colisão com danos materiais e lesões físicas aos ocupantes do veículo.

Medidas corretivas: A partir de **17/10/2016**, a Toyota promoverá a substituição do deflagrador do airbag dianteiro direito (lado do passageiro) do veículo. O tempo de reparo é de aproximadamente 3 horas.

Locais de atendimento e agendamento: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível nos sites www.toyota.com.br.

Para informações adicionais, consulte:
S.A.C. Toyota: 0800 703 02 06 – toyota.com.br