



AVISO DE RISCO

CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MARCA TOYOTA,

MODELOS HILUX, HILUX SW 4 E RAV 4



VEÍCULO	DATA DE FABRICAÇÃO	MODELO DOS VEÍCULOS	Nº de Série dos Chassis
Hilux e Hilux SW4	03/06/2005 a 30/01/2011	HILUX 4X4	8AJFZ29G066005277 ~ 8AJFZ29G586068507
		HILUX 4X2	8AJEZ39G162502038 ~ 8AJEZ39G782517498
		SW4 4X4	8AJYZ59G063000138 ~ 8AJYZ59GX83031321
		HILUX 4X4	8AJFR22G274513032 ~ 8AJFR22G6B4548133
		HILUX 4X4	8AJFZ22G075003627 ~ 8AJFZ22G4B5015563
		HILUX 4X2	8AJER32G374013754 ~ 8AJER32G9B4036027
		HILUX 4X2	8AJEZ32G571001901 ~ 8AJEZ32GXA1008009
		SW4 4X2	8AJZX62G795000060 ~ 8AJZX62G4B5000989
HILUX 4X2	8AJEX32G494016185 ~ 8AJEX32GXA4030211		
RAV4	02/08/2005 a 24/3/2010	RAV4 A/T 2.4	JTMBD31V665000010 ~ JTMBD31V8A5252947

Defeito apresentado: Foi detectada uma falha no componente (conjunto do cabo espiral) de conexão entre o módulo de comando do sistema de *airbag* e o conjunto da bolsa do *airbag* do lado motorista. Se tal falha ocorrer, na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições para a deflagração do *airbag*, o motorista poderá ficar sem este recurso suplementar de segurança, pois o seu *airbag* não será acionado. Nesta situação, a luz de advertência do *airbag* acenderá no painel do veículo, alertando o condutor sobre o não funcionamento do sistema do *airbag*.

Atenção: Se a luz de advertência do *airbag* no painel do veículo acender espontaneamente com o veículo em movimento ou permanecer acesa por mais de 6 segundos após a partida do motor, o

consumidor deverá, imediatamente, submeter o seu veículo à inspeção de um concessionário autorizado Toyota para a execução do reparo.

Esclarecimento importante: o *airbag* é um sistema de segurança passivo e complementar ao cinto de segurança e, somente será acionado, após um impacto frontal severo que ultrapasse o limite da proteção oferecida pelos cintos de segurança – principal componente de segurança aos ocupantes do veículo, em caso de acidente. Consulte o Manual do Proprietário.

Riscos e implicações: Não acionamento do *airbag* do lado do motorista, na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições para a deflagração da bolsa do *airbag*. Como implicação da não deflagração do *airbag* há o aumento do risco de ferimentos graves na região torácica e facial e, em casos extremos, lesões fatais ao motorista do veículo.

Medidas corretivas: A Toyota realizará esta campanha de chamamento que consiste na inspeção e, se necessário, a substituição do conjunto do cabo espiral do sistema do *airbag* dos veículos Hilux, Hilux SW 4 e RAV 4, da seguinte forma:

- 1) De forma imediata, a substituição do conjunto do cabo espiral do sistema do *airbag* dos veículos em que o cabo flexível se romper e, conseqüentemente, a luz de advertência no painel permanecer acesa. A duração média do reparo é de 1 hora.
- 2) A partir de 1 de julho de 2014 a inspeção e, se necessário, a substituição preventiva do conjunto do cabo espiral do sistema do *airbag* de todos os demais veículos envolvidos na presente campanha, conforme identificados acima. Novo comunicado será enviado ao consumidor uma semana antes do início da campanha.

Locais de atendimento e agendamento: Para agendar o atendimento do seu veículo, os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Toyota. Os endereços e telefones estão disponíveis no endereço eletrônico www.toyota.com.br.

A Toyota esclarece que a presente campanha será realizada de forma gratuita aos consumidores.

Para informações adicionais, consulte: Rede de Concessionárias Toyota do Brasil

S.A.C.: 0800 703 02 06 – www.toyota.com.br

TOYOTA DO BRASIL