



ANEXO V

AVISO DE RISCO

**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULOS TOYOTA MODELO CAMRY**



Modelo	Data de fabricação	Chassis envolvido
Camry	26/08/2019	JTNBZ3HK9K3011453

Defeito apresentado: O veículo envolvido na presente campanha é equipado de série com cintos de segurança traseiros com duplo sistema de travamento. No entanto, foi identificado que durante sua produção, um dos sistemas de travamento pode não ter sido montado corretamente nos cintos de segurança traseiros do veículo.

Riscos e implicações: Se um dos sistemas de travamento de qualquer um dos três cintos de segurança traseiros (lado direito, central ou esquerdo) não tiver sido montado corretamente, o cinto de segurança afetado não funcionará adequadamente nos casos de freadas bruscas, colisão ou capotamento do veículo, aumentando o risco de lesões físicas, que podem ser graves ou até mesmo fatais, aos ocupantes do veículo.

Medidas corretivas: A medida para sanar o defeito de forma definitiva consistirá na inspeção dos 3 (três) cintos de segurança traseiros instalados no veículo (lado direito, central e lado esquerdo) para identificar a possibilidade de existência do defeito mencionado acima.

Caso seja confirmada a existência do defeito, será realizada a substituição do(s) cinto(s) de segurança traseiro(s) envolvido(s) na presente campanha.

O tempo de inspeção e eventual reparo é de aproximadamente 2 (duas) horas.

A partir de 20 de janeiro de 2020, a Toyota realizará inspeção e eventual substituição do(s) cinto(s) de segurança traseiro(s) do veículo envolvido.

Locais de atendimento e agendamento: O proprietário deverá entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível no site www.toyota.com.br

A Toyota esclarece que a presente campanha será realizada de forma gratuita ao consumidor.

Para informações adicionais, consulte:

S.A.C. Toyota: 0800 703 02 06

www.toyota.com.br/servicos/recall/

TOYOTA DO BRASIL