AVISO DE RISCO
CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULO TOYOTA, MODELO COROLLA XRS

COROLLA

MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Corolla XRS	08/03/2012 a 20/12/2013	9BRBD48E*	D2568033 – D2606914 E2607248 – E2642164

DEFEITO APRESENTADO: Desconformidade técnica no modelo do deflagrador do *airbag* do lado do motorista aplicado ao veículo, que não atendem às especificações de fabricação.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Danos materiais e lesões físicas graves ao motorista, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do *airbag*.

MEDIDA CORRETIVA: A medida para sanar o defeito consistirá na substituição do deflagrador e o conjunto da bolsa do *airbag* do lado esquerdo do veículo (lado do motorista), o que exigirá um tempo estimado de 1 hora e 10 minutos para o reparo.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota para agendamento prévio do reparo ou, então, pelo endereço eletrônico www.toyota.com.br/web-agenda . A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível na página da Internet www.toyota.com.br

Para informações adicionais, consulte:
S.A.C.: 0800 703 02 06