

AVISO DE RISCO
CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULO TOYOTA, MODELO COROLLA

COROLLA			
			
MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Corolla	20/12/2016 a 24/02/2017	9BRBDWHE* 9BRBLWHE* 9BRBD3HE*	H0340333 – H0346204 H0097419 – H0104445 H03040380 – H0346194

DEFEITO APRESENTADO: Desconformidade técnica na peça de ancoragem do cinto de segurança traseiro, lado direito do veículo, que apresenta uma marca de estampagem irregular e que pode não atender as normas de segurança brasileiras em vigor. O defeito foi verificado por meio de teste de impacto dinâmico do veículo.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Risco de rompimento da peça de ancoragem do referido cinto de segurança, com possíveis danos físicos ao passageiro que estiver a fazer uso do cinto, bem como aos demais ocupantes. Possibilidade remota de danos fatais em caso de colisão muito severa do veículo.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota para agendamento prévio do reparo ou, então pelo endereço eletrônico www.toyota.com.br/web-agenda. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível na página da Internet www.toyota.com.br

Para informações adicionais, consulte:
S.A.C.: 0800 703 02 06