

AVISO DE RISCO
CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULOS LEXUS MODELO CT200h

LEXUS CT 200h			
			
MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Lexus CT 200h	25/11/2016 a 03/02/2017	JTHKD5BH*	H2293851 - H2299234

DEFEITO APRESENTADO: Foi constatada a possibilidade de haver uma falha na solda entre o tanque de combustível e o tubo de entrada do bocal de abastecimento.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Caso ocorra a falha mencionada acima, há risco de vazamento de combustível e, conseqüentemente, de incêndio, que poderá causar danos materiais e lesões físicas graves e até mesmo fatais aos ocupantes do veículo.

MEDIDA CORRETIVA: A partir de 22 de janeiro de 2018, a Toyota promoverá a substituição do conjunto do tanque de combustível. O tempo de reparo é de aproximadamente 3 horas e 30 minutos.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas para agendamento prévio do reparo ou, então, pelo endereço eletrônico <https://www.lexus.com.br/pt/contact-us/book-a-service.html>. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível no site www.lexus.com.br