

**AVISO DE RISCO**  
**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA**  
**VEÍCULOS LEXUS MODELO NX 200T,**  
**HILUX, SW4 E PRIUS**

LEXUS NX 200T	HILUX	SW4	PRIUS
			
MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Lexus NX 200T	15/06/2015 a 16/10/2015	JTJBARBZ*	F2032729 - F2046127 G2046199 - G2052247
Hilux	21/10/2015 a 07/03/2016	8AJBA3CD*	G1560001 - G1568025
		8AJDA8CD*	G1870000 - G1870013
		8AJHA8CD*	G2000003 - G2000064
		8AJHA8CD*	G2570013 - G2572911
		8AJKA8CD*	G3160003 - G3160389
SW4	04/12/2015 a 21/03/2016	8AJBA3FS*	G0220002 - G0221918
		8AJBU3FS*	G0020002 - G0020056
Prius	13/10/2015 a 16/12/2015	JTDKB3FU*	G3000137 - G3502006

**DEFEITO APRESENTADO:** Os veículos em questão são equipados com um sistema de airbag contendo sensores que detectam impactos no veículo. Existe a possibilidade de alguns desses sensores apresentarem uma falha interna. Se isso ocorrer, a luz de advertência do airbag acenderá no painel do veículo e, na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições para a deflagração do(s) airbag(s), os ocupantes poderão ficar sem este recurso suplementar de segurança, pois os seus airbag frontais, laterais e/ou de cortina (se aplicável) não serão acionados.

**RISCOS E IMPLICAÇÕES:** Caso ocorra a falha mencionada acima, há o risco do não acionamento dos airbags frontais, laterais e/ou de cortina (se aplicável) na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições para a deflagração da(s) bolsa(s) do airbag. Como implicação da não deflagração do airbag há o aumento do risco de lesões físicas graves aos ocupantes do veículo.

**MEDIDA CORRETIVA:** A partir de 26 de Março de 2018, a Toyota realizará esta campanha de chamamento que consistirá na inspeção e, se necessário, a substituição preventiva dos sensores do Airbag dos veículos envolvidos, independente da luz de advertência acesa no painel. O tempo de inspeção é de aproximadamente 30 (trinta) minutos e o tempo de reparo pode ser de até 7h.

**LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO:** Para atendimento dessa campanha de chamamento, os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota ou Lexus para agendamento prévio ou, então, pelo site [www.toyota.com.br/web-agenda](http://www.toyota.com.br/web-agenda) ou <https://www.lexus.com.br/pt/contact-us/book-a-service.html>. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível no site [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br) ou [www.lexus.com.br](http://www.lexus.com.br).

Para informações adicionais, consulte:  
S.A.C. Toyota: 0800 703 02 06 – [toyota.com.br](http://toyota.com.br)  
S.A.C. Lexus: 0800 5398 727 - [lexus.com.br](http://lexus.com.br)

TOYOTA DO BRASIL