



## CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MARCA TOYOTA, MODELOS HILUX, HILUX SW 4 E RAV 4



MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	VERSÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
			CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 7 DIGITOS DO CHASSI
HILUX	19/01/2005 a 28/12/2005	CD 4x4 SRV	8AJFZ29G***	6000015 - 6016710
	20/01/2005 a 26/12/2005	CD 4x2 SRV	8AJEZ39G***	2500006 - 2503429
SW4	09/09/2005 a 28/12/2005	SRV	8AJYZ59G***	3000026 - 3003175
RAV4	01/10/2003 a 18/10/2005	A/T	JTEHH20V***	0269765 - 6143704

**DEFEITO APRESENTADO:** Rompimento inadequado do deflagrador do *airbag* do motorista, que pode provocar a dispersão de pequenos fragmentos de metal da carcaça do deflagrador juntamente com a bolsa deflagrada.

**RISCOS E IMPLICAÇÕES:** Danos materiais e lesões físicas graves ao condutor e aos demais passageiros do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do *airbag*.

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

Hilux e SW4: A partir de 15/06/2015 da campanha a Toyota substituirá o deflagrador da bolsa do *airbag* do lado do condutor (lado esquerdo do veículo)

RAV4 (**NOVA DATA**): A partir de **14/09/2015** da campanha a Toyota substituirá o deflagrador da bolsa do *airbag* do lado do condutor (lado esquerdo do veículo)

**LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO:** Para agendar o atendimento do seu veículo, os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Toyota. Os endereços e telefones estão disponíveis no endereço eletrônico [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br).

A Toyota esclarece que a presente campanha será realizada de forma gratuita aos consumidores.

**Para informações adicionais, consulte:** Rede de Concessionárias Toyota do Brasil  
S.A.C.: 0800 703 02 06 – [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br)

**TOYOTA DO BRASIL**

