


**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULOS TOYOTA, MODELOS COROLLA E PRIUS,
E LEXUS, MODELO CT200h**



MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Corolla	24/10/2007 a 23/12/2009	9BRB*42E*	95000501 – 95006459 A5006460 - A5008075
Prius	16/07/2012 a 04/02/2015	JTDKN36U*	D1579250 - D1703224 F1847469 - F1927577
Lexus CT200h	16/07/2012 a 20/01/2015	JTHKD5BH*	D2114786 - D2149496 E2176195 - E2208114 F2211147 - F2231483

DEFEITO APRESENTADO: Foi constatada a possibilidade de haver uma trinca no canal por onde passa o fluxo de gás do tanque de combustível que, quando cheio, poderá apresentar algum vazamento.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Caso ocorra a falha mencionada acima há risco de incêndio, que poderá causar danos materiais e lesões físicas graves aos ocupantes do veículo.

MEDIDAS CORRETIVAS: A partir de 25/07/2016, a Toyota promoverá a substituição do conjunto da bomba de combustível e do controle de emissões evaporativas. O tempo de reparo é de aproximadamente 2 horas.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Lexus e/ou Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível nos sites www.toyota.com.br e www.lexus.com.br

Para informações adicionais, consulte:

S.A.C. Toyota: 0800 703 02 06 – toyota.com.br e S.A.C. Lexus: 0800 5398 727 - lexus.com.br