



**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MARCA  
TOYOTA, MODELOS COROLLA, CAMRY e RAV4**



Veículo	Data de Fabricação	Modelo dos Veículos	Chassis envolvidos				
			Código alfanumérico	Últimos 7 dígitos do chassi			
Camry	Janeiro/2006 ~ Novembro/2008	XLE	JTNBK40K**	de	3001147	a	3045580
RAV4	Agosto/2005 ~ Junho/2010	A/T 2.4L	JTMBD31V**	de	5005722	a	5259611
COROLLA	Janeiro/2009 ~ Dezembro/2010	XLi, GLi, XEi, SEG e Altis	9BRBC42E**	de	5005966	a	5008071
			9BRBB42E**	de	5055804	a	5154345
			9BRBB48E**	de	5054790	a	5126227
			9BRBB42E**	de	5054765	a	5154426
			9BRBB48E**	de	5054739	a	5126244

**Defeito apresentado:** Foi detectada uma falha na lubrificação dos contatos elétricos do interruptor de acionamento do vidro elétrico da porta dianteira esquerda dos veículos.

**Riscos e implicações:** Há risco de curto circuito, superaquecimento e derretimento dos componentes internos do interruptor. Caso isso ocorra, haverá a produção de fumaça e baixo risco de incêndio no local, podendo causar lesões físicas e/ou danos materiais aos ocupantes do veículo.

**Medidas corretivas:** a Toyota promoverá a inspeção e a aplicação de graxa apropriada ao interruptor do vidro elétrico da porta dianteira esquerda do veículo. Se necessário, o componente será substituído.



**TOYOTA**

AVISO DE RISCO

**Locais de atendimento e agendamento:** Para agendar o atendimento, os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Toyota. Os endereços e telefones estão disponíveis no endereço eletrônico [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br)

A Toyota esclarece que a presente campanha será realizada de forma gratuita aos consumidores.

Para informações adicionais, consulte: Rede de Concessionárias Toyota do Brasil.

S.A.C.: 0800 703 02 06 – [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br)