




CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA e FIELDER



MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	VERSÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
			CÓDIGO ALFANUMÉRICO	ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI
COROLLA	02/04/2007 a 12/02/2008	COROLLA XLi	9BR53ZE***	C178561585 - C488714546
	01/04/2007 a 16/08/2007	COROLLA XEi		C278676479 - C288694560
	02/04/2007 a 13/02/2008	COROLLA SEG		C278676480 - C488714491
FIELDER	02/04/2007 a 16/06/2008	FIELDER XEi	9BR72ZE***	C278676324 - C488715894
	12/06/2007 a 12/06/2007	FIELDER SEG		C288672504 - C288672504

DEFEITO APRESENTADO: Rompimento inadequado do deflagrador do airbag do passageiro, que pode provocar a dispersão de pequenos fragmentos de metal da carcaça do deflagrador, juntamente com a bolsa deflagrada.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Danos materiais e lesões físicas graves ao passageiro no banco dianteiro e aos demais ocupantes do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do airbag.



MEDIDAS CORRETIVAS

A CAMPANHA CONSISTIRÁ EM DUAS ETAPAS:

1ª ETAPA: com início em 13 de outubro de 2015, para a desativação da bolsa do airbag do lado do passageiro e a fixação de etiqueta adesiva no painel do veículo, por meio da qual o consumidor será alertado sobre a desativação temporária do airbag.

2ª ETAPA: com início em 23 de novembro de 2015, para a substituição do deflagrador com a reativação da bolsa do airbag do lado do passageiro e a remoção da etiqueta de alerta.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Para confirmar o envolvimento e agendar o atendimento do seu veículo, os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Toyota. Os endereços e telefones estão disponíveis no endereço eletrônico www.toyota.com.br.

A Toyota esclarece que a presente campanha será realizada de forma gratuita aos consumidores.

Para informações adicionais, consulte: Rede de Concessionárias Toyota do Brasil
S.A.C.: 0800 703 02 06 – www.toyota.com.br

TOYOTA DO BRASIL