



HILUX SW4 1997 a 2003

Pivô da Suspensão Dianteira

A Toyota do Brasil CONVOCA os proprietários dos veículos abaixo identificados a atender à seguinte campanha de chamamento:

Veículo	Hilux SW4
Ano de Fabricação	Maio de 2001 à Outubro de 2002
Modelos	SW4 Diesel (KZN185L-GKMST) e SW4 Gasolina (VZN185L-GKPGK)
Nº de Série dos Chassis	JTB11GNJ610070427 até JTB11GNJ629050203 JTB11VNJ510356610 até JTB11VNJ510357366

Data do início do atendimento:
30/06/2005

Local de atendimento e agendamento do serviço:
[Rede de Concessionárias Toyota.](#)

Componente envolvido:
Pivô da suspensão dianteira do veículo.

Razões técnicas:
Possível desconformidade no desgaste do pivô da suspensão dianteira do veículo, que poderá ocasionar a folga no sistema de direção.

Solução:
Substituição do pivô da suspensão dianteira do veículo.

Riscos:
Em condições de desgaste extremo, o pivô da suspensão dianteira do veículo é passível de rompimento, comprometendo a dirigibilidade do veículo, que poderá ocasionar riscos à saúde e segurança do consumidor.

Para informações adicionais consulte: [Rede de Concessionários Toyota](#), o Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 703 02 06 ou a página na internet www.toyota.com.br.