



HILUX SW4 2005 a 2008

Articulação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira

A Toyota do Brasil CONVOCA os proprietários da marca Toyota, modelo Hilux SW4 abaixo identificado, a atender à seguinte campanha de chamamento:

Veículo	Hilux SW4
Ano de Fabricação	Janeiro de 2006 à Maio de 2008
Modelos	SW4 4x4
Nº de Série dos Chassis	8AJYZ59G063003217 até 8AJYZ59GX83027172

Data do início do atendimento:
23/09/2008

Local de atendimento e agendamento do serviço:
[Rede de Concessionárias Toyota.](#)

Componente envolvido:
Porca superior de fixação do conjunto de articulação da barra estabilizadora da suspensão dianteira do veículo.

Razões técnicas:
Possível desconformidade no processo de aperto da porca, que poderá ocasionar o desprendimento do conjunto de articulação da barra estabilizadora da suspensão dianteira do veículo.

Solução:
Inspeccionar o aperto na porca superior de fixação do conjunto de articulação da barra estabilizadora da suspensão dianteira do veículo e, caso necessário, efetuar a substituição do componente se constatado que o mesmo encontra-se solto.

Riscos:
Soltura espontânea da porca de fixação do conjunto de articulação da barra estabilizadora da suspensão dianteira do veículo enquanto estiver em movimento, o que poderá ocasionar riscos à integridade física e segurança do consumidor.

Para informações adicionais consulte: [Rede de Concessionárias Toyota](#), o Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 703 02 06 ou a página na internet www.toyota.com.br.