

**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULOS TOYOTA, MODELO PRIUS**



MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Prius	13/10/2015 a 25/07/2016	JTDKB3FU*	G3000137 G3531799

DEFEITO APRESENTADO: Os veículos em questão são equipados com um sistema de freio de estacionamento acionado por pedal e cabo, os quais, após o acionamento, transmitem a força aplicada até os pistões das pinças de freio. Ao longo do tempo, durante a operação normal do veículo, o cabo poderá soltar-se tornando o freio de estacionamento inoperante. Se o freio de estacionamento estiver inoperante e o veículo estiver ligado com qualquer marcha diferente de “P” (Park: Estacionamento), poderá haver a movimentação do veículo e aumentar o risco de colisão.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Caso ocorra a falha mencionada acima, haverá risco de danos materiais e lesões físicas graves aos ocupantes e/ou a terceiros em caso de movimentação do veículo, causada pela soltura do cabo do freio de estacionamento.

MEDIDAS CORRETIVAS: A partir de **07 de novembro de 2016**, A Toyota promoverá a instalação de **02 (duas) presilhas** para correta fixação do cabo do freio de estacionamento. O tempo de reparo é de aproximadamente **30 minutos**.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível nos sites www.toyota.com.br.

Para informações adicionais, consulte:
S.A.C.: 0800 703 02 06 / www.toyota.com.br

TOYOTA DO BRASIL