



AVISO DE RISCO

CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA

VEÍCULOS TOYOTA, MODELO COROLLA (Airbag do lado do motorista e passageiro)



Modelo	Airbag envolvido	Data de fabricação	Chassis envolvidos	
			Código alfanumérico	Últimos 8 dígitos do chassi
Corolla	Motorista	Out/2013 a Dez/2014	9BRBLWHE* 9BRBDWHE* 9BRBD3HE*	F0001002 a F0022219 F0200007 a F0250230 F0200001 a F0250216
	Passageiro	Jan/2010 a Dez/2012	9BRBB42E* 9BRBB48E* 9BRBD48E*	A5116534 a B5158588 A5116531 a A5126284 A2500001 a D2602035

Defeito apresentado: No decorrer de uma investigação realizada pelo fornecedor, no Japão, na peça denominada “deflagrador” que integra o sistema de airbag do motorista e do passageiro dos veículos em questão, constatou-se a degradação do componente após longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de temperatura e alta umidade.

Este fato torna o deflagrador mais suscetível a romper-se inadequadamente no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a dispersão de pequenos fragmentos de metal da carcaça do deflagrador juntamente com a bolsa e causar danos materiais, lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista e aos demais ocupantes do veículo.

Riscos e implicações: Danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista e aos demais ocupantes do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do *airbag*.

Medidas corretivas:

Airbag lado do passageiro

1a. Etapa

- A partir de **04/04/2017** para os proprietários dos veículos Corolla fabricados entre Janeiro de 2010 a Dezembro de 2012, a Toyota **desativará** o deflagrador da bolsa do airbag do lado do passageiro e **fixará** a etiqueta adesiva no painel do veículo, por meio da qual o consumidor será alertado sobre a desativação temporária do airbag.

2a Etapa

- A partir de **26/06/2017**, para os proprietários dos veículos Corolla fabricados entre Janeiro de 2010 a Dezembro de 2012, a Toyota **substituirá** o deflagrador e **reativará** a bolsa do airbag do lado do passageiro.

Airbag do lado do motorista:

Etapa Única:

- A partir de **17/04/ 2017** para os proprietários dos veículos fabricados entre Outubro de 2013 a Dezembro de 2014, a Toyota **substituirá** o deflagrador da bolsa do airbag do lado do motorista.

Locais de atendimento e agendamento: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível nos sites www.toyota.com.br.

Para informações adicionais, consulte:

S.A.C. Toyota: 0800 703 02 06 – toyota.com.br

TOYOTA DO BRASIL