



**ANEXO V**

**AVISO DE RISCO**

**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MARCA TOYOTA,**

**MODELOS COROLLA XEi e SEG**



Veículo	Data de Fabricação	Modelo dos Veículos	Chassis envolvidos	
			Código alfanumérico	Últimos 7 dígitos do chassi
COROLLA	06/06/2002 a 19/12/2003	XEi e SEG	9BR53	38500046 - 48543704

**Defeito:** Em caso de colisão frontal severa do veículo, o airbag dianteiro do passageiro poderá se romper e deflagrar inadequadamente.

**Riscos e implicações:** Rompimento e deflagração inadequada do airbag dianteiro do passageiro, com o risco de danos materiais e de lesão física ao passageiro. Em casos remotos há o risco de incêndio e possíveis lesões graves, até mesmo fatais aos ocupantes do veículo.

**Medidas corretivas:** A substituição do deflagrador do airbag dianteiro do lado do passageiro.

**Atenção:** O consumidor que confirmar o envolvimento do seu veículo na campanha, não deverá utilizar o banco dianteiro do passageiro para o transporte de pessoas, até comparecer a uma concessionária para atender à campanha.

**Locais de atendimento e agendamento:** Para agendar o atendimento do seu veículo, os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Toyota. Os endereços e telefones estão disponíveis no endereço eletrônico [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br)

A Toyota do Brasil esclarece que a presente campanha não representa qualquer custo ao consumidor.

**Para informações adicionais, consulte:** Rede de Concessionárias Toyota do Brasil

S.A.C.: 0800 703 02 06 – [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br)

**TOYOTA DO BRASIL**