

**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS
MARCA LEXUS, MODELO ES350****ES350**

MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DIGITOS DO CHASSI
ES350	11/09/2015 a 14/10/2015	JTHBK1GG#	G2225708 – G2230551

DEFEITO APRESENTADO: Existe a possibilidade de dano no anel de vedação da bomba do atuador e este não proporcionar a pressão adequada do fluido de freio, durante o acionamento dos sistemas de antitravamento do freio (ABS), de controle de tração (TRC) e de controle de estabilidade (VSC).

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Caso ocorra a falha mencionada acima, poderá haver a perda do controle da estabilidade do veículo, aumentando o risco de colisão com danos materiais, lesões físicas leves ou fatais aos ocupantes e/ou a terceiros.

MEDIDAS CORRETIVAS: A partir de 11/04/2016 a Toyota promoverá gratuitamente a inspeção e, se necessário, a substituição do atuador do ABS dos veículos envolvidos, mediante agendamento.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Lexus e/ou Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento a esta campanha está disponível <http://www.lexus.com.br/pt/contact-us/find-a-lexus-dealer.html#find-a-dealer>

**Para informações adicionais, consulte:
S.A.C.: 0800 703 02 06**