



AVISO DE RISCO

CAMPANHA DE CHAMAMENTO DOS VEÍCULOS MARCA TOYOTA, MODELOS

CAMRY E CAMRY HV



Veículo	Código do modelo	VIN			Período de produção
		WMI	VDS	VIS	
CAMRY	GSV40	JTN	BK40K#	#3052672 - #3052781	08 de Março de 2011 até 14 de Agosto de 2014
	GSV50		BK4FK#	#3001020 - #3003563	
	GSV50		BKYFK#	#3001014 - #3003499	

Defeito apresentado: Foi detectada uma falha no processo de fabricação do pivô da suspensão dianteira, um dos componentes responsáveis pela articulação da suspensão dianteira do veículo. Se confirmada, esta falha provoca o vazamento da graxa da coifa do pivô e, conseqüentemente, o desgaste prematuro do componente, o que poderá causar o seu desprendimento e a eventual perda do controle do veículo.

Riscos: Possibilidade de defeito mecânico e a conseqüente perda do controle do veículo, se estiver em movimento.

Implicações: acidente com danos materiais ao veículo e lesões físicas ao condutor, aos passageiros e/ou a terceiros que, em casos extremos, poderão ser fatais.

Medidas corretivas: A partir da próxima sexta-feira, 14 de novembro de 2014, a Toyota realizará a inspeção e, se necessário, a substituição do pivô da suspensão dianteira do veículo. O tempo de reparo é de no máximo 2 horas.

Locais de atendimento e agendamento: Para agendar o atendimento do seu veículo, os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Toyota. Os endereços e telefones estão disponíveis no endereço eletrônico www.toyota.com.br

A Toyota esclarece que a presente campanha será realizada de forma gratuita aos consumidores.

Para informações adicionais, consulte: Rede de Concessionárias Toyota do Brasil

S.A.C.: 0800 703 02 06 – www.toyota.com.br