


**AVISO DE RISCO**  
**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA**  
**VEÍCULOS TOYOTA, MODELO ETIOS E COROLLA**  
**todas as versões (Airbag do lado do passageiro)**



**CHASSIS ENVOLVIDOS**

MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Corolla	24/10/2007 a 23/12/2009	9BRBA42E* 9BRBA48E0 9BRBB42E* 9BRBB42E* 9BRBB48E* 9BRBB48E* 9BRBC41E0 9BRBC42E* 9BRBC42E* 9BRBD48E*	95000530- 95000540 95000537 - 95000537 95000515 - 95068389 A5068415 - A5116530 95000504 - 95068413 A5068414 - A5116529 95000509 - 95000509 95000501 - 95006459 A5006460 - A5008075 A2500002 - A2500003

**Defeito apresentado:** No decorrer de uma investigação realizada pelo fornecedor, no Japão, na peça denominada “deflagrador” que integra o sistema de airbag do passageiro dos veículos em questão, constatou-se a degradação do componente após longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de temperatura e alta umidade.

Este fato torna o deflagrador mais suscetível a romper-se inadequadamente no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a dispersão de fragmentos de metal da carcaça do deflagrador juntamente com a bolsa e causar lesões físicas graves, ou até mesmo fatais, ao passageiro e aos demais ocupantes do veículo.

**Riscos e implicações:** Danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao passageiro e aos demais ocupantes do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do airbag.

**AVISO DE RISCO**  
**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA**  
**VEÍCULOS TOYOTA, MODELO ETIOS E COROLLA**  
**todas as versões (Airbag do lado do motorista)**

**Medidas corretivas:** A campanha consistirá em duas etapas:

**1ª etapa:** com início em 01 de novembro de 2016 para a desativação da bolsa do airbag do lado do passageiro e a fixação de etiqueta adesiva no painel do veículo, por meio da qual o consumidor será alertado sobre a desativação temporária do airbag.

**2ª etapa:** com início em 23 de janeiro de 2017, para a substituição do deflagrador com a reativação da bolsa do airbag do lado do passageiro e a remoção da etiqueta de alerta.

**Locais de atendimento e agendamento:** Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível nos sites [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br).

**Para informações adicionais, consulte:**  
S.A.C.: 0800 703 02 06 / [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br)

**TOYOTA DO BRASIL**