



COMO ATUALIZAR O MULTIMÍDIA DO YARIS?

INSTRUÇÕES GERAIS

Essa atualização se aplica para multimídias com versão de software igual a: BR 18.1.2

PROCEDIMENTO PARA CONFIRMAR A VERSÃO DE SOFTWARE ATUAL

1. Com o multimídia ligado, a partir da tela “Home”, acessar “Ajustes”, procurar a aba “Sistema”, selecionar “Sobre” e buscar por “Versão de SW” (versão de software).

Durante a atualização, caso exista algum problema nas fases de verificação do software no pen drive, download ou instalação, realizar um “Restaurar padrão”. Isso faz com que o aparelho elimine qualquer vestígio de software incompleto e retorne ao estado original de fábrica.

PROCEDIMENTO PARA RESTAURAR PADRÃO (SE NECESSÁRIO)

1. Com o multimídia ligado, a partir da tela “Home”, acessar “Ajustes”, procurar a aba “Sistema” e selecionar “Restaurar padrão”.

ATUALIZANDO VIA WI-FI

PASSO 1

Confirme que a data e a hora no multimídia estão atualizadas.

- Com o multimídia ligado e na tela “Home”, acesse a opção “Ajustes”, “Sistema” e busque pelas opções “data” e “hora”.
- Atualizar, se necessário.

PASSO 2

Conecte o multimídia a uma rede WI-FI protegida por senha.

- Dentro de “Ajustes”, procure pela aba “WI-FI”.
- Ativar a função, caso esteja desativada.
- Buscar a rede desejada.
- Colocar a senha.
- Confirmar a conexão.

PASSO 3

Com o veículo ligado, faça a busca pela atualização no multimídia.

- Dentro da tela “Ajustes”, procure por “Sistemas” e, em seguida, pressione o botão “Verificar agora”.
- O multimídia buscará a atualização no servidor, quando encontrar, aparecerá uma mensagem solicitando a confirmação do início do download. Aperte “SIM”.
- Após o download, aparecerá outra mensagem solicitando confirmar o início da instalação. Aperte “SIM”.
- Por fim, o multimídia vai reiniciar.

PASSO 4

Com o WI-FI ainda conectado, confirme que a atualização foi bem-sucedida verificando a nova versão de software BR 18.2.0.

- Com o multimídia ligado e na tela “Home”, acesse a opção “Ajustes”, “Sistemas” e, por fim, acesse a opção “Sobre”.
-

ATUALIZANDO VIA USB

PASSO 1

Faça o download do arquivo no link:

<https://transfer.harman.com/link/TzxE8n2hBGLAJnCysRLAf2>

PASSO 2

Prepare o pen drive que vai ser utilizado na atualização.

- Utilizar pen drive de marcas conhecidas e confiáveis.
- Utilizar pen drive de tamanhos superiores a 1GB.
- Formatar o pen drive no formato FAT32”.
- Copiar apenas o arquivo do link acima na raiz do pen drive, que não deve conter nenhum outro arquivo. NÃO DESCOMPACTAR.

PASSO 3

Confirme que a data e a hora no multimídia estão atualizadas.

- Com o multimídia ligado e na tela “Home”, acesse a opção “Ajustes”, “Sistema” e busque pelas opções “data” e “hora”.
- Atualizar, se necessário.

PASSO 4

Conecte o pen drive na porta USB do veículo.

PASSO 5

Com o veículo ligado, faça a busca pela atualização.

- Dentro da tela “Ajustes”, procure por “Sistemas” e, em seguida, pressione o botão “Verificar agora”.
- O multimídia vai buscar a atualização no dispositivo móvel, quando encontrar, aparecerá uma mensagem solicitando a confirmação do início do download. Aperte “SIM”.
- Após o download, aparecerá outra mensagem solicitando confirmar o início da instalação. Aperte “SIM”.
- Por fim, o multimídia vai reiniciar.

PASSO 6

Confirme que a atualização foi bem-sucedida verificando a nova versão do software BR 18.2.0.

- Com o multimídia ligado e na tela “Home”, acesse a opção “Ajustes”, “Sistema” e, por fim, acesse a opção “Sobre”.
-