



COROLLA FIELDER 2004 a 2008

Cabo da Transmissão Automática

A Toyota do Brasil CONVOCA os proprietários dos veículos abaixo identificados a atender à seguinte campanha de chamamento:

Veículo	Corolla Fielder
Ano de Fabricação	Agosto de 2003 à Abril de 2005
Modelo	Fielder SE-G
Nº de Série dos Chassis	9BR72ZEC258546104 até 9BR72ZEC258592570

Data do início do atendimento:
20/05/2005

Local de atendimento e agendamento do serviço:
[Rede de Concessionárias Toyota.](#)

Componente envolvido:
Cabo da transmissão.

Razões técnicas:
Desprendimento do cabo da transmissão do seu suporte de fixação.

Solução:
Correção da fixação do cabo da transmissão.

Riscos:
Divergência entre a posição da marcha selecionada e a engatada, que poderá ocasionar riscos à saúde e segurança do consumidor.

Para informações adicionais consulte: [Rede de Concessionários Toyota](#), o Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 703 02 06 ou a página na internet www.toyota.com.br.