


AVISO DE RISCO
CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULOS TOYOTA, MODELO ETIOS E COROLLA
todas as versões (Airbag do lado do motorista)



CHASSIS ENVOLVIDOS

MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Corolla	09/01/2012 a 14/02/2014	9BRBD48E* 9BRBD48E* 9BRBD48E* 9BRBL42E* 9BRBL42E* 9BRBL42E*	C2562221 – C2567423 D2567222 – D2607158 E2606448 – E2645306 C4726728 – C4732351 D4732355 – D4764521 E4763844 – E4792034

MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMERICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Etios	07/05/2012 a 29/09/2014	9BRB29BT* 9BRB29BT* 9BRK19BT* 9BRK19BT* 9BRK19BT* 9BRK29BT* 9BRK29BT* 9BRK29BT9	D2000000 - D2023971 E2016015 - E2056858 D2000000 - D2020611 E2013217 - E2036493 F2036675 - F2038656 D0001001 - D0012049 E0009276 - E0042549 F0045079 - F0045079

AVISO DE RISCO
CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA
VEÍCULOS TOYOTA, MODELO ETIOS E COROLLA
todas as versões (Airbag do lado do motorista)

DEFEITO APRESENTADO: No decorrer de uma investigação realizada pelo fornecedor, no Japão, na peça denominada “deflagrador” que integra o sistema de airbag do motorista dos veículos em questão, constatou-se a degradação do componente após longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de temperatura e alta umidade.

Este fato torna o deflagrador mais suscetível a romper-se inadequadamente no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a dispersão de fragmentos de metal da carcaça do deflagrador juntamente com a bolsa e causar lesões físicas graves, ou até mesmo fatais, ao motorista e aos demais ocupantes do veículo.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao passageiro e aos demais ocupantes do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração da bolsa do airbag.

MEDIDAS CORRETIVAS: A partir de 14 de novembro de 2016, a Toyota substituirá o deflagrador do airbag do lado do motorista.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível nos sites www.toyota.com.br.

Para informações adicionais, consulte:
S.A.C.: 0800 703 02 06 / www.toyota.com.br

TOYOTA DO BRASIL