

**CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA  
VEÍCULOS TOYOTA, MODELO COROLLA GLI 1.8 AUTOMÁTICO CVT****COROLLA GLI 1.8 AUTOMÁTICO CVT**

MODELO	DATA DE FABRICAÇÃO	CHASSIS ENVOLVIDOS	
		CODIGO ALFANUMÉRICO	ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
Corolla Gli Automatico CVT 1.8	31 de Out/2013 a 11 de Ago/2017	9BRBL3HE*	J0104446-J0125110
		9BRBLWHE*	F0001003-H0104445

**DEFEITO APRESENTADO:** Devido à programação incorreta da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) que controla a Transmissão CVT, existe a possibilidade de ocorrer o mau funcionamento da válvula solenoide da CVT. A Unidade de Controle Eletrônico (ECU) da CVT poderá detectar uma diferença de informação (comandada versus real), resultando no aparecimento de uma luz de advertência no painel de instrumentos e limitação da velocidade do veículo em até 60 km/h.

**RISCOS E IMPLICAÇÕES:** Poderá ocorrer a redução da velocidade de condução limitada à 60 km/h. Não há risco de danos materiais nem pessoais aos ocupantes do veículo ou a terceiros.

**MEDIDAS CORRETIVAS:** A campanha será realizada em uma única etapa e terá início em **16 de abril de 2018** para realizar a reprogramação da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) da Transmissão CVT, e caso necessário, efetuará o reparo da Transmissão CVT.

**LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO:** Os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias autorizadas para atendimento está disponível nos sites <http://www.toyota.com.br>.