



AVISO DE RISCO

CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DO VEÍCULO MARCA LEXUS,
MODELO LS 600 H

A Toyota do Brasil convoca os proprietários de veículo Lexus, abaixo identificados, a atender à seguinte campanha de chamamento.

Veículo	Data de Fabricação	Modelo dos Veículos	Chassis envolvidos
			NºS
LEXUS	maio/2006 a julho/2010	LS 600 H	JTHDU46F485005899 JTHDU46F785006545



Defeito apresentado: O defeito é a contaminação da junta de vedação existente entre o sensor de pressão de combustível e o tubo de alimentação de combustível, que pode ser afetada por resíduos do tratamento anti-corrosivo aplicado naquelas peças e, se assim for, causar um vazamento de gasolina.

Riscos e implicações: Se ocorrer vazamento de gasolina e houver uma fonte de ignição há risco de incêndio no veículo, com prováveis danos materiais ao veículo e danos físicos aos seus ocupantes.

Medidas corretivas: A campanha consistirá na substituição do sensor de pressão e respectiva junta de vedação, além do reparo no tubo de alimentação de combustível.

Locais de atendimento e agendamento: Para agendar o atendimento do seu veículo, os proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Lexus. Os endereços e telefones estão disponíveis no endereço eletrônico www.lexus.com.br.

TOYOTA DO BRASIL LTDA

Av. Piraporinha, 1.111,- CEP 09891-002, TEL (11) 4390 5547, FAX (11) 4341 4141, São Bernardo do Campo, São Paulo

A Toyota do Brasil esclarece que a presente campanha não representa qualquer custo ao consumidor.

Para informações adicionais, consulte: S.A.C.: 0800 5398 727– www.lexus.com.br

TOYOTA DO BRASIL